

附件

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第二十五批 2025年12月23日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3T J202 512 130 002	蓟州区下营镇船舱峪村 马营公路董佳农家院门口有个污水处理站，异味扰民。	蓟州区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位位于蓟州区下营镇船舱峪村南，反映的污水处理站为污水提升泵站，该泵站于2025年10月建成并投入使用。现场检查时，存在异味，信访反映情况属实。经对恶臭进行监测，结果符合《恶臭污染物排放标准》(DB12/059-2018)要求。	属实	加大监管力度，确保设备正常运行，降低对周边居民的影响。	对泵站加强密封、井盖加强封堵，用绿色环保毯进行苫盖，加高除臭排气管，最大限度减少异味产生。加大对该点位的巡查监管力度，保障设备正常运行，发现问题立即整改。	已办结	无
2	D3T J202 512 130 011	蓟州区侯家营镇西桥头村西北角养殖场原为一处坑塘，2021年使用外地运来的生活垃圾和建筑垃圾填埋。	蓟州区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位为蓟州区侯家营镇西桥头村西北侧养殖场，原为村集体废弃坑，现状用地为设施农业用地。现场检查发现，该养殖场院外西侧堆放少量生活垃圾和建筑垃圾。反映堆放垃圾情况属实。 经现场选取点位进行勘探，填埋物均为土壤，未见生活垃圾和建筑垃圾。反映使用外地运来的生活垃圾和建筑垃圾填埋情况不属实。	部分属实	加大监管力度，规范垃圾倾倒行为。	对附近堆放的生活垃圾和建筑垃圾完成清运。强化监管责任，加大巡查监管和宣传引导力度，对不规范投放垃圾行为及时纠正，对违法违规行为依法依规处理。	已办结	无

附件

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第二十五批 2025年12月23日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
3	D3T J202 512 130 015	蓟州区州河湾镇翠屏山西侧靠近蓟州新城区域，存在砍伐树木情况。	蓟州区	涉及公共利益的生态环境问题	经调查核实，情况如下：信访反映的点位位于蓟州区州河湾镇翠屏山西侧地块。经现场核实，该地块进行了电力线路保护区内树木截干处置，仅清理超出安全标准的上部树枝，树木主体枝干完整保留。同时对地块杂树进行修剪、清理。反映修剪、清理树木树枝和野生杂树的情况属实，反映砍伐树木情况不属实。	部分属实	加大监管力度，保护林木资源。	强化安全管理，将高压线路周边树木纳入安全巡查清单，开展隐患排查，消除山林火灾隐患。规范树木管理，明确树木处置的报备流程、操作标准。	已办结	无
4	D3T J202 512 130 027	蓟州区洇溜镇龙湾村多乐福超市后侧坑塘，存在污水外溢情况，有异味。	蓟州区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下：信访反映的点位位于洇溜镇龙湾村多乐福超市后侧边沟，边沟内存有少量污水，有异味。经排查，边沟西侧污水管网的井盖处有少量污水渗流外溢痕迹，经对管网检查井检查发现，管道内部被垃圾堵塞，管网流通不畅，造成污水外溢。信访反映的污水外溢和有异味情况属实。	属实	加大监管力度，确保设施正常运行，降低对周边居民的影响。	对检查井堵塞的垃圾及边沟发臭水体已清理完毕，后续加强对该点位的跟踪监督，防止问题反弹。	已办结	无

附件

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第二十五批 2025年12月23日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
5	D3T J202 512 130 037	蓟州区桑梓镇辛撞村东南角，一线穿公路西侧有一处养牛场，牛粪随处倾倒。辛撞村西南角7号坑塘周围有生活垃圾、建筑垃圾等，下雨时坑塘内水质黑臭。	蓟州区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下：信访反映的点位位于桑梓镇辛撞村东南，一线穿公路西侧。经现场核查，养牛场建有集污池和封闭式堆粪棚，该养牛场将牛粪堆放至场外西侧自家耕地内，反映牛粪倾倒情况属实。信访反映的点位位于辛撞村西南角7号坑塘，现场检查发现，岸边、边坡堆放少量生活垃圾和建筑垃圾，反映情况属实。现场检查时，该坑塘处于干涸状态，未发现水质黑臭，反映情况不属实。	部分属实	加大监管力度，规范垃圾、畜禽粪便倾倒行为。	1.已对露天堆放的牛粪进行清理。 2.已对7号坑塘岸边、边坡堆放的生活垃圾和建筑垃圾进行清理。后续将加大对该点位汛期巡查监管力度，确保生活垃圾日产日清、建筑垃圾及时转运。	已办结	无
6	X3T J202 512 130 020	蓟州区鼎瀚园小区特别是1号楼东侧、4号楼西侧存在圈占绿地情况，小区东门南侧，土地裸露，有扬尘污染。	蓟州区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下：信访反映的点位位于蓟州区城西鼎瀚园小区，经现场核查，该小区4号楼西侧，存在业主搭建凉亭、堆放杂物等占压绿地情况，反映情况属实。该小区东门口南侧，存在土地裸露和个别业主私自用砖瓦石块圈地种菜情况，有扬尘污染。反映情况属实。该小区1号楼东侧为公共道路，未发现圈占绿地情况，反映情况不属实。	部分属实	加大监管力度，维护好小区绿地。	1.对4号楼西侧被圈占绿地内搭建的凉亭及堆放的杂物依法依规进行清除，并制定绿化方案对该区域进行绿化。 2.对小区东门口南侧圈地种菜用的砖瓦石块依法依规进行清除，并将裸露土地进行平整和苫盖，现已完成。 3.加大巡查管控和宣传引导力度，防止圈占绿地行为发生。	阶段性办结	无